

Фактическая P01 · 3 мм · фреза Ø1




Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая P02 · 3 мм · фреза Ø1




Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая P03 · 3 мм · фреза Ø1




Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая P06 · 3 мм · фреза Ø1



Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая P09 · 3 мм · фреза Ø1



Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая B01 · 3 мм · фреза Ø1



Открытые зубья 2,5 / 3,5 / 2,5 мм; замкнутых отверстий нет

Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.

Фактическая B03 · 3 мм · фреза Ø1



Открытые зубья 2,5 / 3,5 / 2,5 мм; замкнутых отверстий нет

Проба перемычек, без силового испытания. Проверить выкрашивание и расслоение.
Резать DXF 1:1; подписи только на карте, в DXF гравировки нет.