

G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N0 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B01 N01 · B02 N02 · B03 N03 · B04 N44

N1 · P02 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B01 N00 · B05 N03 · B06 N42 · B06 N44


B07 N61 · B01 N07 · B05 N08

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N2 · P03 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B02 N00 · B02 N12 · B11 N14 · B11 N03

B12 N04

N3 · P04 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B03 N00 · B05 N01 · B11 N02 · B08 N04


B08 N05 · B13 N61 · B10 N63

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N4 · P05 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B08 N14 · B12 N02 · B08 N03 · B15 N53

B08 N06 · B15 N63

N5 · P06 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B08 N10 · B08 N03 · B16 N50 · B08 N06


B14 N61 · B15 N63 · B15 N64 · B08 N08

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N6 · P07 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B08 N15 · B08 N36 · B08 N04 · B08 N05

B09 N50 · B10 N53 · B09 N56 · B10 N63

N7 · P01 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B01 N01 · B02 N11 · B04 N42 · B03 N08

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N8 · P04 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B05 N01 · B11 N11 · B08 N05 · B13 N61

B10 N64 · B03 N07 · B08 N09

N9 · P05 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B08 N10 · B12 N11 · B08 N29 · B15 N60


B15 N64 · B08 N08

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N10 · P07 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B08 N26 · B08 N36 · B09 N49 · B08 N05
B09 N50 · B10 N60 · B10 N64 · B08 N09

N11 · P03 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B02 N28 · B11 N29 · B02 N07 · B11 N08
B12 N09

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N12 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B01 N13 · B03 N14 · B02 N02 · B04 N46

N13 · P02 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B01 N12 · B05 N14 · B01 N16 · B05 N18


B06 N46 · B06 N48 · B07 N51

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N14 · P04 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B03 N12 · B05 N13 · B08 N15 · B11 N02

B08 N04 · B13 N51 · B10 N53

N15 · P06 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B08 N14 · B08 N18 · B08 N20 · B14 N51


B15 N52 · B15 N53 · B16 N56 · B08 N06

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N16 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B01 N13 · B02 N17 · B03 N18 · B04 N48

N17 · P03 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B02 N16 · B11 N18 · B12 N19 · B02 N34


B11 N35

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N18 · P04 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B05 N13 · B08 N15 · B03 N16 · B11 N17

B08 N19 · B13 N51 · B10 N52

N19 · P05 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B12 N17 · B08 N18 · B08 N20 · B08 N35


B15 N52 · B15 N54

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N20 · P07 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B08 N15 · B08 N19 · B08 N33 · B08 N36

B10 N52 · B10 N54 · B09 N55 · B09 N56

N21 · P01 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B01 N22 · B02 N23 · B03 N24 · B04 N43

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N22 · P02 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B01 N21 · B05 N24 · B01 N28 · B05 N29

B06 N41 · B06 N43 · B07 N57

N23 · P03 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B02 N21 · B11 N24 · B12 N25 · B02 N30


B11 N32

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N24 · P04 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B03 N21 · B05 N22 · B11 N23 · B08 N25

B08 N26 · B13 N57 · B10 N58

N25 · P05 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B12 N23 · B08 N24 · B08 N27 · B08 N32


B15 N58 · B15 N59

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N26 · P06 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B08 N10 · B08 N24 · B08 N27 · B08 N29

B16 N49 · B14 N57 · B15 N58 · B15 N60

N27 · P07 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B08 N25 · B08 N26 · B08 N33 · B08 N36


B09 N49 · B09 N55 · B10 N58 · B10 N59

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N28 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B02 N11 · B01 N22 · B03 N29 · B04 N41

N29 · P04 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B11 N11 · B05 N22 · B08 N26 · B03 N28


B13 N57 · B10 N60 · B08 N09

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N30 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B02 N23 · B01 N31 · B03 N32 · B04 N45

N31 · P02 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B01 N30 · B05 N32 · B01 N34 · B05 N35


B06 N45 · B06 N47 · B07 N62

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N32 · P04 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B11 N23 · B08 N25 · B03 N30 · B05 N31

B08 N33 · B10 N59 · B13 N62

N33 · P06 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B08 N20 · B08 N27 · B08 N32 · B08 N35


B15 N54 · B16 N55 · B15 N59 · B14 N62

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N34 · P01 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B02 N17 · B01 N31 · B03 N35 · B04 N47

N35 · P04 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B11 N17 · B08 N19 · B05 N31 · B08 N33


B03 N34 · B10 N54 · B13 N62

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N36 · P08 · две накладки



OUT — наружу




IN — внутрь


B08 N10 · B08 N20 · B08 N27 · B16 N49

B16 N50 · B16 N55 · B16 N56 · B08 N06

N41 · P09 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B06 N22 · B04 N28 · B17 N39 · B18 N43

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N42 · P09 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B06 N01 · B17 N38 · B18 N44 · B04 N07

N43 · P09 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B04 N21 · B06 N22 · B17 N39 · B18 N41

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N44 · P09 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B04 N00 · B06 N01 · B17 N38 · B18 N42

N45 · P09 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B04 N30 · B06 N31 · B17 N40 · B18 N47

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N46 · P09 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B04 N12 · B06 N13 · B17 N37 · B18 N48

N47 · P09 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B06 N31 · B04 N34 · B17 N40 · B18 N45

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N48 · P09 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B06 N13 · B04 N16 · B17 N37 · B18 N46

N49 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B09 N10 · B16 N26 · B09 N27 · B16 N36

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N50 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B09 N10 · B16 N36 · B16 N05 · B09 N06

N51 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B07 N13 · B13 N14 · B14 N15 · B13 N18

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N52 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B15 N15 · B10 N18 · B15 N19 · B10 N20

N53 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B10 N14 · B15 N15 · B15 N04 · B10 N06

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N54 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B15 N19 · B10 N20 · B15 N33 · B10 N35

N55 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B09 N20 · B09 N27 · B16 N33 · B16 N36

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N56 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B16 N15 · B09 N20 · B16 N36 · B09 N06

N57 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B07 N22 · B13 N24 · B14 N26 · B13 N29

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N58 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B10 N24 · B15 N25 · B15 N26 · B10 N27

N59 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B15 N25 · B10 N27 · B10 N32 · B15 N33

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N60 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B10 N10 · B15 N26 · B10 N29 · B15 N09

N61 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B07 N01 · B13 N03 · B14 N05 · B13 N08

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N62 · P10 · две накладки




OUT — наружу




IN — внутрь

B07 N31 · B13 N32 · B14 N33 · B13 N35

N63 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь


B10 N03 · B15 N04 · B15 N05 · B10 N06

50 мм


G21S · мини 1:7 · разметка накладок 1:1

Печатать 100%, без подгонки. Контрольная линия внизу — 50 мм.

N64 · P10 · две накладки



OUT — наружу



IN — внутрь

B10 N10 · B15 N05 · B10 N08 · B15 N09

50 мм