
N0

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N1

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N2

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N3

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N4

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N5

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N6

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N7

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N8

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N9

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N10

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N11

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N12

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N13

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N14

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N15

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N16

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N17

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N18

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N19

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N20

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N21

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N22

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N23

2 × P03

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P03 снаружи + P03 изнутри; между ними 5 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N24

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N25

2 × P05

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P05 снаружи + P05 изнутри; между ними 6 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N26

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N27

2 × P07

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P07 снаружи + P07 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N28

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N29

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N30

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N31

2 × P02

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P02 снаружи + P02 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N32

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N33

2 × P06

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P06 снаружи + P06 изнутри; между ними 8 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N34

2 × P01

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P01 снаружи + P01 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N35

2 × P04

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P04 снаружи + P04 изнутри; между ними 7 рёбер.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

3 шпильки M8 × 215 · 6 шайб · 6 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N36

2 × P08

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P08 снаружи + P08 изнутри; между ними 8 рёбер.


Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N37 стальная пятка

Вид сверху · реальные детали ред. 1



2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 болтов M12×80 · 16 шайб · 8 гаек.


S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 болта.

N38

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 1



2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 болтов M12×80 · 16 шайб · 8 гаек.

S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 болта.


G21S · фанера 21 мм · 1:1

N39

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 1



2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 болтов M12×80 · 16 шайб · 8 гаек.


S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 болта.

N40

стальная пятка

Вид сверху · реальные детали

ред. 1



2 ноги B17 + 2 прокладки S01 + стальная пятка.

На каждой ноге: B17 → S01 → стальная щека.

На пятку: 8 болтов M12×80 · 16 шайб · 8 гаек.


S01 — бирюзовый пунктир. На одну ногу: 4 болта.

N41

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N42

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N43

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N44

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N45

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N46

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N47

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N48

2 × P09

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P09 снаружи + P09 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 165 · 8 шайб · 8 гаек


Шпильки M8 длиной 165 мм.

N49

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N50

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.


G21S · фанера 21 мм · 1:1

N51

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N52

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N53

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N54

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N55

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N56

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.


G21S · фанера 21 мм · 1:1

N57

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N58

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N59

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N60

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N61

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N62

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N63

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек


Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.

N64

2 × P10

Вид прямо на наружную накладку

ред. 1



P10 снаружи + P10 изнутри; между ними 4 ребра.

Цветная пара пазов = одно подписанное ребро.

4 шпильки M8 × 215 · 8 шайб · 8 гаек

Рёбра стоят на ребре; дальние узлы указаны у стрелок.